GEL ANTIEMPAÑO PARA LENTES UVEX (CAJA 6 UNID.)

Cód. 02-01-171

DESCRIPCIÓN

El Gel antiempañante Uvex Clear® Eliminator Plus ofrece hasta ocho horas de protección antivaho continua, según pruebas de efectividad ambiental extrema (EEE) realizadas a 50 °C y 80 % de humedad relativa durante una hora. Una vez aplicado, se posiciona entre los productos de mayor rendimiento y durabilidad del mercado, manteniendo la claridad óptica sin rayas ni residuos incluso en entornos de alta humedad o frío extremo.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Presentación: caja de 6 unidades de 10 ml cada una.
- Duración de la protección antivaho: 8 horas continuas (puede extenderse hasta 1 semana si no se manipula la superficie).
- Rango térmico de protección: evita el empañamiento y el congelamiento a temperaturas inferiores a –18 °C (0 °F).
- Compatibilidad: seguro para todas las superficies de lentes —policarbonato, vidrio, recubrimientos antirreflejo, espejados y tratamientos UV.
- Aplicación recomendada: con paño de microfibra o tela que no desprenda pelusa.
- Durabilidad del envase: una botella de 10 ml rinde hasta 300 aplicaciones.
- No inflamable, no tóxico, sin silicona ni alcoholes (libre de metanol, etanol, isopropanol y butoxietanol).
- Aroma natural: derivado de extractos naturales de papaya.
- Vida útil: entre 3 y 5 años, según condiciones de almacenamiento.

COMPOSICIÓN

- Aducto fluoroalifático oxietilénico (Fluoroaliphatic oxyethylene adduct): 1 – 3 %
- Agua desionizada y aditivos no peligrosos: balance hasta 100 %
- Libre de compuestos orgánicos volátiles (COV), silicona, metanol, etanol, isopropanol y solventes aromáticos.
- Fórmula no inflamable y biológicamente segura, conforme a los lineamientos OSHA 29 CFR 1910.1200.



Limpie las lentes con un paño.



Aplique menos de una gota de Uvex Fog Eliminator Plus en cada lente, usando un pañuelo de papel que no deje pelusa o un paño de microfibra, frote en forma circular hasta que se aplique una capa uniforme a cada lente.



Frote suavemente como un pulidor hasta que esté transparente; no se necesita tiempo de secado