LAVADO Y SECADO
ROPA IGNÍFUGA

ABSOLUTE FIRE

COMPOSICIÓN DE TEJIDO	TEMPERATURA DE LAVADO	SECADO EN SECADORA	OTRAS INSTRUCCIONES
88% Algodón, 10% Nylon, 2% Antiestático.	Máximo 60º C.	Baja termperatura, máxima de 60º C.	No usar blanqueador, no realizar limpieza en seco, no planchar, no lavar con detergentes oxidantes fuertes.
99% Algodón, 1% Antiestático.	Máximo 60º C.	Baja termperatura, máxima de 60º C.	No usar blanqueador, no realizar limpieza en seco, planchar a máx. 110º C, no lavar con detergentes oxidantes fuertes.
50% Modacrílico, 38% Celulosa, 8% Poliarilato, 5% Nylon.	Máximo 40º C.	No usar secadora.	No usar blanqueador, no realizar limpieza en seco, no planchar, no lavar con detergentes oxidantes fuertes.
60% Modacrílico, 38% Algodón, 2% Antiestático.	Máximo 40º C.	Baja termperatura, máxima de 60º C.	No usar blanqueador, no realizar limpieza en seco, no planchar, no lavar con detergentes oxidantes fuertes.
60% Modacrílico, 30% Algodón, 8% Aramida, 2% Antiestático.	Máximo 40º C.	Baja termperatura, máxima de 60º C.	No usar blanqueador, planchar a máx. 110º C, no lavar con detergentes oxidantes fuertes.

LOS DETERGENTES OXIDANTES FUERTES CONTIENEN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, BICARBONATO DE SODIO, FOSFATO Y OTRAS SUSTANCIAS

- La ropa técnica ignífuga debe lavarse de manera **independiente** para garantizar la conservación de sus propiedades de protección y prolongar su vida útil.
- **Evitar tejidos duros o abrasivos:** Prendas como mezclilla, lona o cualquier tejido grueso pueden generar fricción excesiva durante el lavado, desgastando las fibras ignífugas y reduciendo su eficacia.
- **Excluir prendas con accesorios metálicos (trims, cierres, broches, etc.):** Estos elementos pueden causar desgaste mecánico en la tela ignífuga, provocando roturas, debilitamiento de la estructura del tejido y posibles chispas en algunos entornos de secado o planchado.
- **Evitar contaminación cruzada:** Lavar ropa ignífuga junto con prendas convencionales puede transferir residuos como aceites, grasas o partículas combustibles que comprometan la resistencia al fuego de la prenda.